



**POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:**

V SOUČASNÉ DOBĚ JE OBVODOVÁ STĚNA, KTERÁ PŘILÉHÁ K TERÉNU, RESP. JE Z ČÁSTI POD ÚROVŇ TERÉNU, NAMÁHANA ZEMNÍ VLHKOSTÍ. TO VEDE K VLHKNUTÍ ZDVA, KTERÉ SE PROJEVUJE V INTERIERU MOKŘÍMI PLOCHAMI NAD PODLAHOU DO ÚROVNE cca 0,6 - 0,8 m. TENTO STAV JE OBDOBÍ VE VŠECH MÍSTNOSTECH SATEŇ, TĚD V CELÉ PŘÍSTAVBĚ.  
DŮVODEM JE ZPŘÍČENÉ POŠKOZENÍ SVISLE HYDROIZOLACE POD ÚROVŇÍ OKOLNÍHO TERÉNU. V NĚKTERÝCH MÍSTECH JE NAVIC HYDROIZOLACE VLIVEM TEROTI SESUNĚNA.  
MECHANICKÁ OCHRANA HYDROIZOLACE Z NOPOVÉ FOLIE JE UKONČENA TAKŽE POD ÚROVŇÍ TERÉNU.  
OKOLNÍ PLOCHY JSOU TVOŘENY BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU DO KAMENNÉ DRTE RŮZNYCH FRAKCÍ, OD ZATRAVNĚNÝCH PLOCH ODDĚLĚNA ZAKRANĚM OBRUBNÍKEM. LOKÁLNĚ JSOU V ODKLOUKU UMÍSTĚNY LINDVĚ VPUSŤI.  
ANGLICKÉ DVORKY JSOU ZALŽOVY NA BETONOVÉ DESCE, VYZDĚNÝ Z BLOKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, UKONČENÝ BETONOVOU STRIŠKOU A ZABRADLUM. PLOCHA DVORKU JE VYSPADOVÁNA A ODVODĚNÁ. ZDVO TAKŽE VYKAZUJE ZNAMKY POŠKOZENÍ VLHKOSTÍ A MRÁZEM. DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE JE ZDVO DVORKU NA ÚROVŇÍ ZAKLADOVÉ SPÁRY BETONOVÉ DESKY DOPLNĚNO O DRENÁŽNÍ POTRUBÍ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ (ZAMĚŘENÍ, PŮVODNÍ DOKUMENTACE).

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ PŘÍMO OVLIVNÍ PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

±0,00 = 304,30 m. n. m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.)

STAVĚNÍK OBEC ŠARDICE ŠARDICE 601, 696 13 ŠARDICE, IČ: 00285374	MK projekty, s.r.o. PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VĚSTAVĚ Tržní 1234, 696 11 Mužetice IČ: 09752714
VYPRACOVAL ING. MAREK KUNICKÝ	OBJEKT, SOUBOR SO 01
STAVBA SANAČNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ VZLINAJÍCÍ VODOU ZŠ TGM ŠARDICE p.č. 227/1, k.ú. ŠARDICE	PROFESE S
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO FORMÁT 8A4
OBSAH VÝKRESU ČÁST DVORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO 1:25
	ČÍSLO VÝKRESU D.3